

**Endereço:**

Rua Florentino Rodrigues  
Nº105 - Jardim da Figueira  
São Paulo - SP - CEP: 03211-140

**Telefones:**

+55 011 2129-6548  
+55 011 2084-6892

**Web-Site:** <http://www.metrologia3d.com>**E-mail:** [contato@metrologia3d.com](mailto:contato@metrologia3d.com)

## Formação FARO CAM2 Measure X

<b>Data:</b>	10-09-09
<b>Revisão:</b>	003
<b>Elaborado por:</b>	Leandro Costa

### 1 Apresentação do curso e informações gerais:

- 1.1 Visão geral do hardware
- 1.2 Introdução ao CAM2 Measure
- 1.3 Calibração de Pontas.
- 1.4 Teoria dos 6 graus de liberdade (Sistema de Coordenadas).
- 1.5 Diversos Sistemas de Coordenadas.
- 1.6 Medição de Recursos.
- 1.7 Verificação da Peça
- 1.8 Verificação da Peça (CAD=PEÇA)
- 1.9 Comparação com Modelo Matemático.
- 1.10 Medição de Superfície.
- 1.11 Engenharia Reversa.
- 1.12 Práticas de medição on-line.
- 1.13 Dimensões Avançadas.
- 1.14 Verificar Recursos.
- 1.15 Preferência da Peça.
- 1.16 Preferência do Aplicativo.
- 1.17 Salto.

Obs: Em todos os tópicos relacionados, são realizados exercícios práticos com os participantes do treinamento.